

**Zestawienie kojców mieszkaniowych zbadanych laboratoryjnie
pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w normie PN-EN 12227:2010¹
(2021 rok)**

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1		kojec składany marki Lionelo model LO- Stella (BLAN), kolor BLUE ANIMALS, kod EAN: 5902581655738	BrandLine Group Sp. z o.o. ul. Adama Kręglewskiego 1 61-248 Poznań	niezgodny	powstawanie miejsc ścinania; zbyt długi sznurek; występowanie niewłaściwych części wystających; dostęp do materiału wypełniającego w obręczy koja; zbyt cienka folia opakowaniowa; odłączenie się uchwytów do podnośzenia od produktu; uchwyty do podnośzenia umożliwiające wspłcie się dziecka	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - wszczęcie postępowania
2		kojec Chicco open box honey bear	ARTSANA S.A. Via Saldarini Catelli 1-22070 Grandate (CO) Italy; pierwszy dystrybutor - Biuro handlowe "KASPO" sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 355 80-309 Gdańsk	zgodny	-	-
3		kojec drewniany 8 ścian EAN: 5902340312513	Mirosław Gockowiak Ciele ul. Przylesie 3 86-005 Białe Błota	niezgodny	występowanie otworów umożliwiających włożenie próbника tułowia od wewnątrz koja; niewłaściwy mechanizm blokujący; występowanie otworu umożliwiającego włożenie próbника dużej głowy; powstawanie miejsc ściskania; występowanie niewłaściwych części wystających; nieodpowiednia wytrzymałość niektórych elementów	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - analiza sprawy
4		kojec model BB0472GR	FDS GmbH Neuer Hölfigbaum 36 22143 Hamburg Germany; GLOBALWAY sp. z o.o. ul. Ebląska 110 80-718 Gdańsk	niezgodny	powstawanie miejsc ścinania; oddzielenie się małych elementów mieszczących się w tzw. cylindrze do badania małych części; dostęp do materiału wypełniającego w obręczy koja; nieprawidłowe oznakowanie	sprawa w toku WIH - akta kontroli zostaną przekazane do UOKiK
5		kojec dla dzieci model BP02	Łukasz Piątek LUCARO Łukasz Piątek ul. Hryniewieckiego 10/63A 81-340 Gdynia	niezgodny	występowanie otworów umożliwiających włożenie próbника tułowia od wewnątrz koja; występowanie otworów w siatce umożliwiających włożenie palców; oddzielenie się małych elementów mieszczących się w tzw. cylindrze do badania małych części; oddzielenie się osłony narożnika, powodujące dostęp do ostrych krawędzi; zbyt cienka folia opakowaniowa nieoznakowana ostrzeżeniem	sprawa w toku WIH - akta kontroli zostaną przekazane do UOKiK

¹ PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

² cylinder do badania małych części stanowi imitację dziecięcego przetyku i symuluje możliwość zadławienia się lub uduśczenia drobnej częścią przez dzieci poniżej 3 r.ż.